

Утверждаю:
заведующий МАДОУ
«Детский сад комбинированного
вида № 11 г. Шебекино»
 Т. В. Лотышева
«29» января 2021 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 515**

Белгородская область
Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

« 29 » 01 2021 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.2. Наименование (вид) объекта: **дошкольная образовательная организация**
- 1.2. Адреса объектов: **309290, Белгородская область, г. Шебекино, ул. Парковая, д.10-А.**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание **2 этажа, 1909,2 кв.м.**
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): **9866 кв.м.**
- 1.4. Год постройки здания - **1978 г.**,
последний капитальный ремонт: **-2014 г.**,
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **планируется.**

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения): **муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 11 г. Шебекино Белгородской области», (полное юридическое наименование – согласно Уставу); МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 11 г. Шебекино» (краткое наименование).**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **309290, Белгородская область, г. Шебекино ул. Парковая, д. 10 А.**
- 1.8. Основание для пользования объектом: **оперативное управление.**
- 1.9. Форма собственности: **муниципальная.**
- 1.10. Территориальная принадлежность: **муниципальная.**
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): **МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа».**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **309290, Белгородская обл., г. Шебекино, Центральная пл., д. 1.**

2. Характеристика деятельности организации на объекте (образовательная деятельность)

Дополнительная информация :

Сфера деятельности - **образование.**

Виды оказываемых услуг – **образовательные услуги.**

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):
по улице Парковая, Железнодорожная: пешком.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет.**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: **1000 м;**

3.2.2 время движения (пешком): до здания **15 мин.;**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути – **да;**

3.2.4 Перекрестки: **да.**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет.**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	-
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (К, О,С,Г,У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К, О, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (К, О, Г, У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДУ

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Ремонт капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт капитальный
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт капитальный
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение ТСП
8	Наличие специального оборудования для организации образовательной среды	Индивидуальное решение ТСП

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения - **2021 – 2026 г.**

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации – **ДЧ-И (К, О, Г, С, У)**

Оценка результата исполнения программы, плана

(по состоянию доступности) – **2026 г.**

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

4.4.1. согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН *(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)*

4.4.2. **согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)**

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.6. другое – **требуется дополнительное финансирование на проведение текущего ремонта.**

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается –**нет.**

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на 3 л.
2. Входа (входов) в здание	на 3 л.
3. Путей движения в здании	на 4 л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на 5 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на 2 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на 2 л.

Результаты фотофиксации на объекте _____ на 13 л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на 3 л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель рабочей группы:

Заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике.

- Кочерова
Анна Михайловна



Члены рабочей группы:

Начальник управления социальной защиты населения администрации Шебекинского городского округа

- Таранникова
Наталья Анатольевна



Начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа Белгородской области»

- Сабадаш
Анатолий Михайлович



Председатель Шебекинской местной организации Белгородской региональной организации Общероссийской общественной организации Всероссийское общество инвалидов

- Кулиш Надежда
Николаевна



Председатель Шебекинской местной организации Белгородской региональной организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общества слепых»

-Безуглый Андрей
Сергеевич



**Представитель организации,
расположенной на объекте:**

Заведующий МАДОУ «Детский сад Комбинированного вида № 11 г. Шебекино»

- Лотышева Татьяна
Витальевна



Управленческое решение согласовано «_____» _____ 2021 г.

Комиссией по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, утверждённой постановлением администрации Шебекинского городского округа № 664 от 26.05.2020 г.

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ
паспорта доступности ОСИ
№ 515 от «29» 01 2021 г.



Утверждаю:
Заведующий МАДОУ
«Детский сад комбинированного
вида № 11 г. Шебекино»
Т. В. Лотышева
«29» января 2021 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 11
г. Шебекино Белгородской области»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Входы (входы) на территорию	есть	Б.н.	1.	Замечаний нет	-	нет	не требуется
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	Б.н.	2.	- отсутствует обозначение направлений движения ко входам для МГН; - отсутствуют оборудованные места отдыха для МГН;	все	маркировки; оборудовать места отдыха для МГН	Индивидуальные решения с ТСР
1.3	Лестница (наружная)	есть	Б.н.	3.	Замечаний нет	С, Г, У	нет	Не требуется
1.4	Пандус (наружный)	нет		-	пандус отсутствует	К	Установить пандус	Индивидуальные

1.5	Автостоянка и парковка	есть	Б.н.	4.	Не обустроена зона	К	Обустроит зону	Индивидуальные решения с ТСР нет
	ОБЩИЕ требования к зоне				- отсутствует обозначение направлений движения ко входам для МГН; - отсутствуют оборудованные места отдыха для МГН;	все	маркировки; оборудовать места отдыха для МГН	Индивидуальные решения с ТСР
					Установка пандуса	К	Установит пандус	Индивидуальные решения с ТСР
					Не обустроена зона парковки	К	Обустроит зону	Индивидуальные решения с ТСР нет

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	Б.н.	1-4	Индивидуальные решения с ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению

Утверждаю:
заведующий МАДОУ
«Детский сад комбинированного
вида № 11 г. Шебекино»
Меня Т. В. Лотышева
«29» января 2021 г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 11
г. Шебекино Белгородской области»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	Б.Н	5	Замечаний нет	ДЧ-И(С, Г, У)	нет	Не нуждается
2.2	Пандус (наружный)	нет		-	пандус отсутствует	К	Установить пандус	Индивидуальные решения с ТСР
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	Б.Н	6.	Замечаний нет	К, О, С, Г, У	нет	Не нуждается
2.4	Дверь (входная)	есть	Б.Н	7.	Замечаний нет	К, О, С, Г, У	нет	Не нуждается
2.5	Тамбур	есть	Б.Н	8.	Замечаний нет	К, О, С, Г, У	нет	Не нуждается

	ОБЩИЕ требования к зоне		Б.Н .		Установка пандуса	К	Установить пандус	Индивидуальные решения с ТСП
					отсутствует системная информация на входе	все	организовать систему информации с цветовыми и тактильным обозначением препятствий	Индивидуальные решения с ТСП

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДУ	Б.н.	5 -8	индивидуальное решение с ТСР;

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ
паспорта доступности ОСИ
№ 515 от «29» 01 2021 г.

Утверждаю:
заведующий МАДОУ
«Детский сад комбинированного
вида № 11 г. Шебекино»
Т. В. Лотышева
«29» января 2021 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 11
г. Шебекино Белгородской области района»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	Б. н.	9	не продуман рациональный маршрут МГН к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям; - отсутствие комплексной информации о пути и направлении движения со схемой расположения и функциональн	все	продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, обеспечив их комплексной информацией (цветовые и тактильные направляющ	Индивидуальные решения с ТСР

					функциональн ым назначением помещений; - отсутствие горизонтальн ых поручней вдоль стен; - отсутствие гардероба, колясочной	все	ие); - установить поручни вдоль стен на путях движения МГН; - выделить и оборудовать помещения под гардероб и колясочную	
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	Б. н.	10.	- отсутствие второго поручня, не обеспечена непрерывност ь имеющихся поручней; - лестницы не дублируются пандусами или подъёмными устройствами	к, о, с	- установить нормативные поручни на высоте 0,9 м с двух сторон и горизонтальн ым завершением на 0,3 м; - для преодоления вертикальны х препятствий требуется приобретени я ТСП (лестницеход а	Инди виду альн ые реше ния с ТСП
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирск ий (или подъемник)	Нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	Б. н.	11.	- ненормативно е размещение информацион ных	-	- установить информацио нные рельефные таблички к	Инди виду альн ые реше

					обозначений помещений		каждому помещению рядом с дверью на высоте от 1,4 до 1,75м со стороны дверной ручки	ния с ТСП
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	Б. н.	12.	Замечаний нет	-	нет	Не нуждается
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует лифт	К,О	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч.пути эвакуации)	ДУ	Б.н.	9 -12	Индивидуальные решения с ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Приложение 4 (I)
к акту обследования ОСИ
паспорта доступности ОСИ
№ 513 от «29» 01 2021 г.

Утверждаю:
заведующий МАДОУ
«Детский сад комбинированного
вида № 11 г. Шебекино»
Т. В. Лотышева
«29» января 2021 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 11
г. Шебекинского Белгородской области»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	-	-	-	-	Нет	Не нуждается
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	-	-	- в зале не выделены специальные места для инвалидов на креслах-колясках, инвалидов с нарушениями зрения и слуха;	к, о, с, г	- выделить в зале не менее 5% специальных оборудованных мест с возможностью усиления звука и дублированием звуковой и	Индивидуальные решения с ТСР

							И визуально й информац ией (организац ия сурдопере вода);	
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	нет	-	-	-	не нуждаец я
4.4	Форма обслуживания с перемещение м по маршруту	нет	-	нет	-	-	-	не нуждаец я
4.5	Кабина индивидуально го обслуживания	нет	-	нет	-	-	-	не нуждаец я
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

<i>Наименование структурно-функциональной зоны</i>	<i>Состояние доступности*</i> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	<i>Приложение</i>		<i>Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ</i>
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Приложение 4 (II)
к Акту обследования ОСИ
паспорта доступности ОСИ
№ 515 от «29» 01 2021 г.



Утверждаю:
заведующий МАДОУ
«Детский сад комбинированного
вида № 1 г. Шебекино»
Т. В. Лотышева
«29» января 2021 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (категория)	Содержани е	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-	-	-	-	нет

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: -

Приложение 4 (Ш)
к Акту обследования ОСИ
паспорта доступности ОСИ
№ 515 от «29» 01 2021 г.

Утверждаю:
заведующий МАДОУ
«Детский сад комбинированного
вида № 11 г. Шебекино»
Т. В. Логьшева
«29» января 2021 г.

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (категория)	Содержани е	Вид ы рабо т
Жилые помещения	нет	-	нет	-	-	-	нет

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения		-	-	нет

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ
паспорта доступности ОСИ
№ 515 от «29» 01 2021 г.

Утверждаю:
заведующий МАДОУ
«Детский сад комбинированного
вида № 11 г. Шебекино»
Т. В. Лотышева
«29» января 2021 г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 11
г. Шебекинского Белгородской области»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	Б. н.	13.	Не оборудована	К, О, С.	Установка поручней	Индивидуальное решение с ТСП
5.2	Душевая/ванная комната	есть	Б. н.	14.	Не оборудована	К, О, С.	Оборудовать душевую	Индивидуальное решение с ТСП
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	Б. н.	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне		Б. н.		Отсутствуют поручни, не оборудована душевая	К, О, С.	Установить поручни, оборудовать душевую	Индивидуальное решение с ТСП

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И	Б.н.	13, 14	Индивидуальное решение с ТСП

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению:

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ
паспорта доступности ОСИ
№ 515 от « 29 » 01 2021 г.

Утверждаю:
заведующий МАДОУ
«Детский сад комбинированного
вида № 11 г. Шебекино»
Т. В. Логышева
« 29 » 01 2021 г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 11
г. Шебекино Белгородской области»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Нет	Б. н.		нет	все	нет	Индивидуальные решения с ТСР
6.2	Акустические средства	нет	Б. н.		нет	все	нет	Индивидуальные решения с ТСР
6.3	Тактильные средства	-	-	-	Отсутствуют тактильные средства	-	-	Индивидуальные решения с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствуют тактильные средства		Установить тактильные средства	Индивидуальные решения с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ВНД	Б.н.	-	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: